



音量調節器（アッテネーター）の動作が変だ



どこかでCNRの配線が入れ替わっている可能性があります。音量調整がつまみとは反対方向になる場合やOFFでも鳴るなどは配線を点検して下さい。